



Manuální zametání

Mop, opatřený návlakem na jedno použití, antistatický a/nebo impregovaný návlak



Manuální vytírání

Návlak na mop z mikrovláčna na jedno použití



Jednokotoučový stroj

















Mechanické čisticí zařízení



Mechanický čisticí skotouč (pad)

Barevně kódované čisticí kotouče 3M (nebo jim rovnocenné)

	Použité zařízení	Čisticí prostředky	Způsoby čištění
První použití	    nebo  pro velké znečištění	Neutrální čisticí prostředek nebo zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> • pouze Zametání • Mechanické mytí při 160–200 ot./min (se ždímáním vody)
Denní údržba	 	Neutrální čistič Desinfekční čistič (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Manuální vytírání plochým mopem • Oplach
NEBO			
Mechanické čištění	  	Neutrální čistič	<ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Mechanické mytí při 160–200 ot./min (se ždímáním vody)
Hlubkové čištění	   nebo 	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Mechanické mytí při 160–200 ot./min (se ždímáním vody)

(1) V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (např. operační sály, nemocniční pokoje atd.), střídejte použití neutrálního čističe a dezinfekčního čističe neobsahujícího aminy.

Tento návod k čištění je nutné přizpůsobit podle provozu na ploše a jejího umístění.

V případě **ruční údržby** a k dosažení těch nejlepších výsledků z hlediska hygieny a vzhledu, **doporučuje společnost Gerflor používat neutrální a zásadité mycí prostředky s vysokou smáčivou silou** (kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ



- Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče ani jiné postupy, které by mohly poškodit povrchovou úpravu (abrazivní prostředky, rozpouštědla atd.).
- Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiného nábytku); místo toho použijte krytky z PVC nebo polyethylenu.

ODSTRANĚNÍ SKVRN BĚHEM PRACÍ

Odstranění stop po barvě

- **Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky** (např. brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
- **Použijte rozpouštědlo na barvu, pokud je specifikováno.** Pokud není, začněte s rozpouštědly, jako jsou Essence C, lakový benzín atd., teprve poté přejděte k silnějším, např. sprej Taraclean. Pokud zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v jejím odstraňování.
- **Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.**

Na kapky barvy

Pokud barva na materiálu vytvořila kapky, vynikající výsledky dosáhnete použitím zmrazovacího spreje (tyto spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Na skvrny od lepidla

- **Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)**
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a poté podlahu strojově očistěte a opláchněte.
- **Zaschlé stopy po akrylovém lepidle (> 1 měsíc)**
Použijte Essence C nebo lakový benzín. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.
- **Stopy po lepidle obsahujícím rozpouštědlo**
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud však zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v jejím odstraňování (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci odolných proti rozpouštědlům).

TIPY A RADY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Rez

Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně opláchněte.

Tuk z potravin / barva / kuličkové pero / fix / těžký tuk (dehet)

Použijte rozpouštědla jako Essence C nebo lakový benzín. Otřete neředěným přípravkem a opláchněte velkým množstvím vody.

Skvrny od pryže / stopy po obuvi

Na stopy po obuvi naneste zásaditý čistič (například Dynatech Trophy). Nechte působit 5 minut. Otřete.

Žvýkačka

Žvýkačku nechejte ztuhnout pomocí zmrazovacího spreje a poté ji odstraňte plastovou špachtlí (tyto spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).