



therdex
PVC VLOEREN



DOPORUČENÍ K POKLÁDCE
STONE

Therdex Stone Series je jediná svého druhu. Dokonalý design také vyžaduje jasné pokyny pro pokládku, abyste vytvořili konečný výsledek tak, jak byl předem navržen.

KONTROLA PODKLADU

Podklad musí být rozměrově stálý, rovný, bez trhlin, trvale suchý a savý. Kromě toho musí být podlaha také čistá a zbavená látek, které by mohly snížit přilnavost lepidla. V případě potřeby je třeba podklad vyrovnat a napenetrovat. Běžné podklady jako cementové potěry, anhydrit, litý asfalt a beton lze napenetrovat např. UZIN PE 360 a vyrovnat např. UZIN NC 170.

SKLADOVÁNÍ

Je důležité, aby materiál byl skladován na rovném povrchu. Pokud tak neučiníte může vést k problémům při zpracování materiálu.

KONTROLA MATERIÁLU PŘED INSTALACÍ

Podlaha je před opuštěním továrny pečlivě zkontrolována, což nám umožňuje zaručit vysoký standard kvality. 100% vyloučení vad není možné a proto je důležité, aby byl materiál, před instalací na místě zkontrolován, zda nemá viditelné vady.

Aklimatizace - DŮLEŽITÉ

Přizpůsobení materiálu klimatickým podmínkám na místě je velmi důležité. Materiál musí mít dostatečnou možnost se přizpůsobit klima místnosti, ve které má být instalován. Konkrétně to znamená, že materiál (bez obalu) by měly být umístěny na malé hromádky nejméně 48 hodin předem v místnosti, kde má být instalována. Ideální teplota při zpracování materiálu je cca. 18 °C s úrovní vlhkosti ne vyšší než 70 %.

ZPRACOVÁNÍ

Při instalaci této LVT podlahy doporučujeme použít následující lepidla: UZIN 2000S, UZIN KE 66 (velmi nízkoemisní disperzní lepidlo), nebo jiný srovnatelný výrobek. Lepidlo by mělo být zpracováno podle doporučení výrobce lepidla. V oblastech s vyšší teplotou nebo vlhkostí doporučujeme použít polyuretanové lepidlo (odolné vůči vlhkosti a teplotě). Naneste lepidlo pomocí zubové stěrky: A-2. Podlahová krytina by měla být položena do vlhkého lepidla. Doba odvětrání naneseného lepidla je 15-20 minut v závislosti na teplotě a relativní vlhkost v místnosti. Během pokládky podlahy se nemůžete pohybovat po čerstvě nalepené podlahové krytině, protože se podlahová krytina může posunout/ hnout. Po asi 20 minutách podlahu opatrně uválcujte. To by se mělo opakovat asi po 30 minutách.

DŮLEŽITÉ

Nepokládejte při teplotě nižší než 15 °C. Optimální teplota zpracování je 18-25°C. Minimální teplota podkladu musí být 15°C. Maximální relativní vlhkost: 75%.


PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlahy Therdex lze instalovat na podlahu s podlahovým vytápěním s maximálním vytápěním až do 27 °C. Ujistěte se, že je podlahové topení vypnuté alespoň 24 hodin před instalací podlahové krytiny a schodů. Nejméně 24 hodin po instalaci podlahy lze podlahového vytápění znovu spustit v krocích po 5 °C za den. K odstranění skvrn od lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Skvrny od lepidla ihned odstraňte vlhkou tkaninou. V případě zaschlých skvrn od lepidla je odstraňte pouze mýdlem a vodou, případně pomocí houbičky. Pro místa vytvrzeného lepidla doporučujeme a James čistič (James Remover).

STANDARDNÍ POKYNY K INSTALACI

Níže uvedený diagram ukazuje počáteční bod a postup krok za krokem.

1. Od hlavní stěny změřte střed místnosti ve dvou bodech a pomocí přímky mezi těmito dvěma body vytvořte centrální linku svislou a vodorovnou čáru. (viz červené linky na obrázku)
2. Naneste lepidlo na podlahu a začněte instalovat od dlaždice č. 1 vložte do lepidla dle instrukcí na plánu (dodržte pokyny výrobce lepidla týkající se doby schnutí a tuhnutí). **Metoda instalace dle plánu zaručí správný výsledek vzhledu podlahy.**
3. Nainstalujte celou podlahu v pořadí číslování a směru šipky níže.



„VZHLED LITÉ BETONOVÉ PODLAHY“

Dlaždice betonového vzhledu doporučujeme v závislosti na provedení pokládat způsobem dle plánku. Pro představu možností si prohlédněte fotografie níže. Instalace použitelná pro barvu 10012/10013/10016

INSTALACE PODLAHY DLE PLÁNKU VÝŠE zaručí správný efekt. (tuto pokládku výrobce doporučuje)



INSTALACE STEJNÝM SMĚREM (všechny šipky ve stejném směru) získá podlaha pravidelný tvar



Máte-li jakékoli dotazy, pochybnosti nebo potřebujete další podporu? Spojte se přes info@therdex.nl.

Pro více informací kontaktujte naše interní obchodní oddělení. Tel: +31 (0)38-385 73 73, info@therdex.nl